Certificado N.º: **HC-2026-000734**
Fecha de emisión: **13/07/2026**
Taller autorizado: **Taller 1 · Azuqueca de Henares**

HARTMANN AUTOMOTIVE PROFESSIONALS

CERTIFICADO DE ESTADO MECÁNICO Y ESTRUCTURAL DEL VEHÍCULO

Hartmann Automotive Professionals España, mediante su taller autorizado **Taller 1**, **CERTIFICA** que el vehículo descrito a continuación ha sido sometido a una revisión técnica completa en fecha **13/07/2026**, verificándose los siguientes aspectos:

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA **Renault**	MODELO **Captur**
MATRÍCULA **1111 AAA**	Nº DE BASTIDOR (VIN) **VF1RJB004XXXXXXXX**

1 SISTEMAS DE SEGURIDAD

- ✓ **Sistema de frenado:** en correcto estado de funcionamiento.
- ✓ **Dirección:** sin holguras ni anomalías apreciables.
- ✓ **Suspensión:** en condiciones adecuadas de uso.
- ✓ **Neumáticos:** dentro de los límites legales y sin defectos visibles.
- ✓ **Alumbrado y señalización:** operativos.

2 ESTADO MECÁNICO GENERAL

- ✓ **Motor y transmisión:** funcionamiento correcto, sin anomalías relevantes detectadas.
- ✓ **Niveles y sistemas auxiliares:** dentro de parámetros normales.

3 ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO

- ✓ No se observan daños estructurales en chasis ni elementos portantes.
- ✓ No presenta signos de siniestro grave ni deformaciones estructurales visibles.

CONCLUSIÓN

El vehículo se encuentra, en el momento de la inspección, en condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad para su uso normal. El desglose técnico completo de la revisión se adjunta como Anexo I en la página siguiente.

Y para que conste, se firma el presente certificado en **Azuqueca de Henares**, a **13 de julio de 2026**.

QUALITY CHECK HARTMANN GERMANY

Firma y sello del taller

ANEXO I

DESGLOSE DE REVISIÓN MECÁNICA Y DIAGNOSIS

FECHA	VEHÍCULO / MODELO	MATRÍCULA	KILOMETRAJE	TALLER
13/07/2026	**Renault Captur**	**1111 AAA**	**45.320 km**	**Taller 1**

1. SISTEMA DE FRENOS

Ítem	BIEN	MAL	OBS.
Nivel de líquido	✓		
Estado de pastillas	✓		
Estado de discos	✓		
Frenada sin vibraciones	✓		

2. NEUMÁTICOS

	BIEN	MAL	OBS.
Presión	✓		
Profundidad del dibujo	✓		
Estado general	✓		

3. LUCES Y SEÑALIZACIÓN

	BIEN	MAL	OBS.
Luces cortas / largas	✓		
Intermitentes	✓		
Luces de freno	✓		
Emergencia	✓		
Antiniebla	✓		

4. FLUIDOS

	BIEN	MAL	OBS.
Aceite motor	✓		
Refrigerante	✓		
Líquido de frenos	✓		
Limpiaparabrisas	✓		

5. BATERÍA

	BIEN	MAL	OBS.
Estado de carga	✓		
Bornes	✓		

6. DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

Ítem	BIEN	MAL	OBS.
Holguras	✓		
Ruidos	✓		
Amortiguadores	✓		
Estabilidad	✓		

7. MOTOR

	BIEN	MAL	OBS.
Fugas	✓		
Ruidos	✓		
Correas	✓		
Funcionamiento general	✓		

8. VISIBILIDAD

	BIEN	MAL	OBS.
Escobillas	✓		
Retrovisores	✓		

9. SEGURIDAD

	BIEN	MAL	OBS.
Cinturones	✓		
Chaleco	✓		
Triángulos / V16	✓		

10. PRUEBA DINÁMICA

	BIEN	MAL	OBS.
Arranque	✓		
Aceleración	✓		
Frenada	✓		
Dirección	✓		
Suspensión	✓		
Cambios de marcha	✓		
Ruidos	✓		

RESULTADO FINAL

Observaciones: Todos los sistemas revisados se encuentran dentro de los parámetros correctos de funcionamiento. No se detectan anomalías que comprometan la seguridad o fiabilidad del vehículo. Revisión superada favorablemente.

✓ Correcto · MAL: requiere reparación · OBS.: a vigilar en próximas revisiones

Firma técnico